


Dodávané díly montážní šablony:

- a. Plech 100 (určen pro všechny modely kromě typu 33 VK, 33 VKU, 33 PLAN VK)
- b. Plech 155 (určen pro všechny modely otopných těles)
- c. Propojovací díl G1/2 vnitřní
- d. Propojovací díl G3/4 vnější
- e. Právítko
- f. Montážní materiál pro připevnění šablony (dodáván spolu s „Plech“)



Příklady použití montážní šablony pro desková otopná tělesa RADIK v provedení VENTIL KOMPAKT (např. VK, VKU, VKL, VKM, ...):

- a. Plech 100
- b. Plech 155 (pro typ 33)
- d. Propojovací díl G3/4 vnější
- i. Připojovací armatura (rozteč 50 mm)
- n. Svorné šroubení pro plastové trubky pro připojení armatury s vnějším závitem
- o. Svorné šroubení pro měděné nebo přesné tenkostěnné ocelové trubky pro připojení armatury s vnějším závitem
- p. Svorné šroubení pro vícevrstvé trubky (plast – kov – plast) pro připojení armatury s vnějším závitem
- g. Přechodka 1/2" na 3/4" (použije se až při montáži tělesa)

- a. Plech 100
- b. Plech 155 (pro typ 33)
- c. Propojovací díl G1/2 vnitřní
- j. Uzavírací šroubení s 1/2" vnitřním připojovacím závitem
- q. Svorné šroubení pro plastové trubky pro připojení armatury s vnitřním závitem
- r. Svorné šroubení pro měděné nebo přesné tenkostěnné ocelové trubky pro připojení armatury s vnitřním závitem
- s. Svorné šroubení pro vícevrstvé trubky (plast – kov – plast) pro připojení armatury s vnitřním závitem
- t. Černá ocelová trubka s vnějším závitem 1/2"

Příklady použití montážní šablony pro speciální otopná tělesa KORALUX se spodním středovým připojením (např. KPA, ...):

- a. Plech 100
- d. Propojovací díl G3/4 vnější
- i. Připojovací armatura s integrovaným ventilem a uzavíracím šroubením (rozteč 50 mm)
- n. Svorné šroubení pro plastové trubky pro připojení armatury s vnějším závitem
- o. Svorné šroubení pro měděné nebo přesné tenkostěnné ocelové trubky pro připojení armatury s vnějším závitem
- p. Svorné šroubení pro vícevrstvé trubky (plast – kov – plast) pro připojení armatury s vnějším závitem
- g. Přechodka 1/2" na 3/4" (použije se až při montáži tělesa)

- a. Plech 100
- c. Propojovací díl G1/2 vnitřní
- l. Termostatický ventil s 1/2" vnitřním závitem
- m. Uzavírací šroubení s 1/2" vnitřním závitem
- q. Svorné šroubení pro plastové trubky pro připojení armatury s vnitřním závitem
- r. Svorné šroubení pro měděné nebo přesné tenkostěnné ocelové trubky pro připojení armatury s vnitřním závitem
- s. Svorné šroubení pro vícevrstvé trubky (plast – kov – plast) pro připojení armatury s vnitřním závitem
- t. Černá ocelová trubka s vnějším závitem 1/2"